

## 道路上に飛び出た境界杭の改修について

今月 5 日、五所塚第 1 公園近くの道路に境界杭が飛び出しているのを直して欲しいとの苦情がありました。現地を確認しますと、写真上の状態(地面から7cm ほど杭が出ている)でした。足元が暗くなると、つまづく恐れがありました。

早速、宮前区役所道路公園センターへ写真を貼り、メールで改善依頼をしました所、今週 9 日には、杭の周りを埋めるなどの改修が行われました(写真下)

道路公園センターの素早い対応に、お礼のメールを送りました。

安全な道路を目指して、皆さまの近所でこのような部分がありましたら、担当理事までご連絡下さい。

平成 29 年 11 月 11 日

